平成27年5月17 日現在

第二工場ごみ処理施設建設工事の進捗状況

平成27年4月～平成27年5月

実施した工事は下記のとおりです。

・ごみ処理棟外壁工事　・管理棟外壁工事　・機器据付け工事



工場棟　（南側より撮影）

管理棟全景

工場棟排ガス処理設備室機器据え付け状況