現　場　状　況　写　真

平成27年11月22日

第二工場ごみ処理施設建設工事の進捗状況

平成27年10月～平成27年11月

実施した内容は下記のとおりです。

・ 工事見学会 ・ごみクレーン取付工事 ・プラント配管取付工事



全景（北東面）

管理棟　大会議室（工事見学会）

工場棟　ごみピット底部



工場棟　炉室上部