

第二工場し尿処理施設処理棟等解体工事の進捗状況

平成30年8月～10月

実施した工事は下記のとおりです。

- ・ 外部足場設置工事
- ・ 防音パネル設置工事
- ・ 取水調整槽解体工事



全景写真（ごみ処理施設工場棟より）



防音パネル設置状況（処理棟）



防音パネル設置状況（取水調整槽）