

第二工場し尿処理施設処理棟等解体工事の進捗状況


平成30年(2018年)11月～平成31年(2019年)1月

実施した工事は下記のとおりです。

- ・ 処理棟煙突部解体工事
- ・ 取水調整槽杭抜き工事
- ・ 蒸気管切廻し工事



全景写真（ごみ処理施設工場棟より）



煙突部解体状況（処理棟）



杭抜き状況（取水調整槽）