

第二工場し尿処理施設処理棟等解体工事の進捗状況

平成31年(2019年)2月～平成31年(2019年)4月

実施した工事は下記のとおりです。

- ・ 処理棟底版及び壁解体工事
- ・ 処理棟杭抜き工事
- ・ 取水調整槽杭抜き工事



全景写真（ごみ処理施設工場棟より）



底版及び壁解体状況（処理棟）



杭抜き状況（処理棟）