

第二工場し尿処理施設処理棟等解体工事の進捗状況

令和元年(2019年)10月～令和元年(2019年)11月

10月に実施した工事は下記のとおりです。

- ・ 処理棟杭抜き工事

11月に実施している工事は下記のとおりです。

- ・ 土留め鋼矢板の撤去、および整地工事を実施しています。



全景写真（ごみ処理施設工場棟より）



撤去鋼矢板積込状況



土留め鋼矢板撤去・整地土砂投入状況