

# 第二工場し尿処理施設処理棟等解体工事の進捗状況

令和2年(2020年)2月～令和2年(2020年)3月

2月に実施した工事は下記のとおりです

- ・ 跡地整備工事(路盤工事)

3月に実施している工事は下記のとおりです

- ・ 跡地整備工事(張芝、舗装工事)



全景写真(ごみ処理施設工場棟より)



舗装状況



張芝状況